

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 2 ОП-82-19 от «17» января 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Новогордеевка
Анучинского района Приморского края»
ул. Пионерская, д.5, с. Новогордеевка, Анучинского района, Приморского края
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	есть	План II (3 красная точка)	1А	Уклон более чем 1:12; тсутствует поручень 2 - поручень, первый не соответствует ГОСТу	К	Занижение уклона пандуса; установка 1-го и 2-го поручней по ГОСТу.	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	План II (1)	1-А	Не выявлено	К		ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	План II (1)	1-А,	Высокий порог.		Занижение порога.	
2.5	Тамбур	есть	План II (1)	1-Б	не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Уклон пандуса более чем 1:12; отсутствует поручень 2 - поручень, первый не соответствует ГОСТу. Высокий порог на входной двери.	К	Занижение уклона пандуса; установка 1-го и 2-го поручней по ГОСТу. Занижение порога (высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.)	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение			Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото			
Вход в МБОУ школы с. Новогордеевка	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ДУ (К)	План II (1)	1 А,Б			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно для категории инвалидов (О,С,Г,У), для категории инвалидов (К) необходимо установить второй поручень у наружного пандуса и мобильный пандус при входе в здание.